

Хидробиро

Тел/факс: 015-561749, 011-6159486
Моб. тел: 063-8884968

Србачка 5
15320 Љубовија

Матични број: 52407834; email: hidrobiro.bg@gmail.com ПИБ: 101302603; Жиро рачун: 160-24915-21

Investitor:	OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LJUBOVIJA
Objekat:	Veliki bazen, mali bazen, tehnička prostorija
Naziv dela projekta:	"Geotehnički uslovi terena za javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji, na k.p. 661, K.O. Ljubovija".
Za građenje/izvođenje radova:	Izgradnja objekta
Projektant:	HIDROBIRO Ul. Srbačka br.5 15320 Ljubovija  ХИДРОБИРО Драган Ђурић пр ЉУБОВИЈА, Србачка 5
Odgovorni projektant: Broj licence: Lični pečat:	Srđan Čanović dipl.ing.geol. 391 L621 12 491 431 404 Potpis:  Dragan Đurić, dipl.inž.geol. 492 E23709 Potpis  
Broj tehničke dokumentacije	72/18
Mesto i datum:	Maj 2018. Beograd



Република Србија
Агенција за привредне регистре

АПР - Регистар привредних субјеката

Број БП 139244/06

Датум 31.05.2006 године

Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04), чл. 23. став 2. и чл. 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04 и 61/05), решавајући по захтеву за регистрацију превођења података о регистрованом предузетнику, који је поднет од стране:

оснивача:

Име и презиме: Драган Ђурић

ЈМБГ: 1602958774528

Адреса: Србачка 5, Љубовија, Србија и Црна Гора

доноси:

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве те се у Регистар привредних субјеката уписује превођење предузетника, са следећим подацима:

Пуно пословно име предузетника:

HIDROBIRO DRAGAN ĐURIĆ PR LJUBOVIJA, SRBAČKA 5

Матични број: **52407834**

ПИБ: **101302603**

Облик радње: самостална

Рок на који је радња основана: неодређено време

Датум почетка обављања делатности: 04.03.1998

Општина/Град, број и датум решења о оснивању/решења којим је потврђено оснивање:
Љубовија, 313-27/98-04, 03.03.1998.

Оснивач:

Име и презиме: Драган Ђурић

ЈМБГ: 1602958774528

Адреса: Србачка 5, Љубовија, Србија и Црна Гора

Седиште: Србачка 5, Љубовија, Србија и Црна Гора

Претежна делатност: **74204** - Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети

Бројеви текућих рачуна: 160-24915-21

Контакт подаци:
Телефон: +381 (0)15 661-749

О бразложење

Подносилац регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре Регистру привредних субјеката дана 26.05.2006 поднео је регистрациону пријаву за превођење предузетника у Регистар привредних субјеката као

HIDROBIRO DRAGAN ĐURIĆ PR LJUBOVIJA, SRBAČKA 5

Решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве, с обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, Регистратор је решио као у диспозитиву.

У складу са чл. 84. став 1. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04 и 61/05), за ову регистрацију се не плаћа накнада.

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана пријема решења,
а преко Агенције за привредне регистре.



Na osnovu Zakona o rudastvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik RS br.101/15), Pravilnika o sadržini Projekta o geološkim istraživanjima i Elaborata o rezultatima geoloških istraživanja (Sl.glasnik RS br.51/96), Zakona o izgradnji i planiranju Republike Srbije (Sl.Glasnik br.132/14), i Statuta Inženjerske komore Srbije, da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima.

R E Š E N J E

Određujem odgovornog inženjera na izradi geotehničke dokumentacije i odgovornog projektanta:

"Geotehnički uslovi terena za javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji, na k.p. 661, K.O. Ljubovija".

Za izradu geotehničkih podloga:

Srđan Čanović dipl.ing.geologije



Dragan Đurić dipl.ing.geologije



Ogovorno lice prilikom izrade elaborata mora postupiti u svemu po odredbama navedenih zakona.

DIREKTOR

Dragan Đurić dipl.ing.geologije


ХИДРОБИРО
Драган Ђурић пр
ЉУБОВИЈА, Србачка 5

I Z J A V A

Na osnovu rešenja kojim sam određen za izradu elaborata:

"Geotehnički uslovi terena za javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji, na k.p. 661, K.O. Ljubovija".

Izjavljujem da sam se u svemu pridržavao Zakona o rudastvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik RS br.101/15), Pravilnika o sadržini Projekta o geološkim istraživanjima i Elaborata o rezultatima geoloških istraživanja (Sl.glasnik RS br.51/96), Zakona o izgradnji i planiranju Republike Srbije (Sl.Glasnik br.132/14), i Statuta Inženjerske komore Srbije, da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima.



IZJAVA

Na osnovu rešenja kojim sam određen za izradu elaborata:

"Geotehnički uslovi terena za javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji, na k.p. 661, K.O. Ljubovija".

Izjavljujem da sam se u svemu pridržavao Zakona o rudastvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik RS br.101/15), Pravilnika o sadržini Projekta o geološkim istraživanjima i Elaborata o rezultatima geoloških istraživanja (Sl.glasnik RS br.51/96), Zakona o izgradnji i planiranju Republike Srbije (Sl.Glasnik br.132/14), i Statuta Inženjerske komore Srbije, da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima.



Srđan Čanović, dipl.ing.geologije

SADRŽAJ

1. UVOD

2. A. VRSTE I OBIM IZVRŠENIH ISTRAŽIVANJA

- 2.1. Spisak korišćene dokumentacije
- 2.2. Terenska istraživanja
- 2.3. Istražni raskopi
- 2.4. Laboratorijska ispitivanja

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

- 3.1. Morfološke odlike terena
- 3.2. Geološka gradja terena
- 3.3. Hidrogeološke karakteristike terena
- 3.4. Inženjerskogeološke odlike izdvojenih litogenetskih kompleksa
- 3.5. Seizmička svojstva terena

4. B. ANALIZA GEOTEHNIČKIH USLOVA IZGRADNJE

- 4.1. Opšti uslovi

ZAKLJUČAK

C. GRAFIČKI PRILOZI

Br.

priloga	Naziv priloga	Razmara
1.	Situacija	1 : 500
2.	Geotehnički presek terena 1-1'	1 : 100
3-4.	Profil istražnih raskopa R-1 – R-2	1 : 50

D. LABORATORIJSKA ANALIZA

1. UVOD

Preduzeće Hidrobiro iz Ljubovije, koga zastupa direktor Dragan Đurić dipl.ing.geol. izradilo je Elaborat "Geotehnički uslovi terena za javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji, na k.p. 661, K.O. Ljubovija".

Geotehnička dokumentacija obrađena je na osnovu podataka dobijenih istražnim radovima. Elaborat je koncipiran tako da u sebi sadrži :

- *Tekstualni deo*
-inženjerskogeološke, hidrogeološke karakteristike terena,
-stabilnost terena, dubina i način fundiranja,
- *Grafičke priloge*

Ovaj Geotehnički elaborat predstavlja sintezu rezultata svih sprovedenih istraživanja i ispitivanja. Istražni radovi su izvredeni u aprilu 2018.godine.

Pri izradi dokumentacije pridržavali smo se u svemu važećih zakona i pravilnika i to:
Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik RS br.101/15), Pravilnika o sadržini Projekta o geološkim istraživanjima i Elaborata o rezultatima geoloških istraživanja (Sl.glasnik RS br.51/96), Zakona o izgradnji i planiranju Republike Srbije (Sl.Glasnik br.132/14), i Statuta Inženjerske komore Srbije, da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima.

Elaborat je urađen u elektronskoj formi.

2. A. VRSTE I OBIM IZVRŠENIH ISTRAŽIVANJA

2.1. Spisak korišćene dokumentacije

Za istražnu lokaciju nije bilo moguće prikupiti raspoloživu dokumentaciju.

2.2. Terenska istraživanja

U okviru terenskih istraživanja i ispitivanja izvedeno je sledeće:

1. Ekspertski pregled terena
2. Istražni raskopi.

Istražna lokacija se nalaze u okviru sportskih terena u Opštini Ljubovija. Lokalitet je bio pristupačni za izvodjenje istražnih raskopa.

2.3. Istražni raskopi

Istražni raskopi izvedeni su bagerom. Izvedena su dva raskopa dubine 3.0m. (pogledati Poglavlje C, Grafički prilozi).

Položaj istražnih raskopa dat je na Situaciji R 1:500 (Prilog br.1) i na geotehničkom preseku terena (Prilog br.2). Podaci o kotama i završnoj dubini raskopa dati su u dokumentaciji (Prilog br.3-4). Istražno kopanje izvedeno je u aprilu 2018. god. (pogledati Poglavlje C, grafički prilozi). Izvedeno je i uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja (Poglavlje F). Osnovne tehničke karakteristike istražnih raskopa date su u Tabeli br.1.

Tabela br.1: Tehnički podaci o istražnim bušotinama

Oznaka bušotine	Dubina (m)	Kota (m)	Koordinate	
			y	x
R-1	3	173.70	7 370 430	4 894 553
R-2	3	173.70	- 7 370 420	4 894 558

Pojedinačni profili istražnih raskopa su prikazani na Prilozima br.3 I 4, Poglavlje C.

2.4. Laboratorijska ispitivanja

U cilju definisanja fizičko-mehaničkih svojstava pojedinih litotipova izvedena su laboratorijska ispitivanja na uzorcima uzetih iz istražnih raskopa. Iz istražnog raskopa R-2 uzeta su ukupno 2 uzorka. Laboratorijska ispitivanja izvedena su shodno važećim standardima u laboratoriji za geotehnička ispitivanja "GEOM", ulica Kumodražka 328/1a, iz Beograda, pod nadzorom Bebe Karas dipl.inž.geol. U tabeli br.2 date su količine izvedenih laboratorijskih ispitivanja, a rezultati ispitivanja prikazani su u obliku standardnih dijagrama, formulara i tabela, Poglavlje D.

Tabela br.2 Pregled izvedenih laboratorijskih ispitivanja
Vrste ispitivanja

Vrste ispitivanja		Standard koji laboratorija primjenjuje za vrstu ispitivanja	broj opita
Određivanje vlažnosti uzoraka tla Moisture content	Moisture determinatioon of soils	SRPS U.B1.012(1995)	2
Određivanje zapreminske mase tla sa porama metodom sa cilindrom pozname zapremine	Determination of Bulk density	SRPS U.B1.013(1992)	2
Određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora	Determination of specific gravity	SRPS U.B1.014(1988)	2
Određivanje granulometrijskog sastava	Granulometric analysis by sieve and hydrometer method	SRPS U.B1.018(2005)	2
Određivanje konzistencije tla Aterbergove granice	Liquid limits, plastic limit and plasticity index of soil	SRPS U.B1.020(1980)	2
Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala	Determination of organic matter content	SRPS U.B1.024(1968)	2
Određivanje sadržaja karbonata tla	Determination of CaCO ₃ Content	SRPS U.B1.026(1968)	2
Opit direktnog smicanja tla	Direct Shear Test	SRPS U.B1.028(1996) osim tačke 6.2.3.	2
Određivanje stišljivosti tla	Oedometer Compression Test	SRPS U.B1.032(1969)	2

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Izvedeni istražni radovi na samoj mikrolokaciji, omogućili su nam da se dobije uvid u geološku gradju, inženjerskogeološka i hidrogeološka svojstva terena. Da bi se sagledale međusobne zavisnosti i bitna prirodna svojstva terena, raspoloživi podaci izvedenih istraživanja biće obrađeni kroz sledeća poglavlja:

- Morfološke odlike terena
- Geološka gradja terena
- Hidrogeološke odlike terena
- Inženjerskogeološke odlike izdvojenih litogenetskih kompleksa
- Geotehnički uslovi izgradnje objekta

3.1. Morfološke odlike terena

Istražni prostor se nalazi na levoj obali reke Ljuboviđa, na udaljenosti od oko stotinak metara. Teren na kome se nalazi predmetna lokacija u morfološkom pogledu zahvata deo prve rečne terase reke Ljuboviđa. Teren je zaravnjen. U zoni predmetne lokacije apsolutne kote terena su od 173.70mnv. Od rada reke istražna lokacija je zaštićena uređenim nasipom koji je izведен do kote 176.90mnv. Na samoj mikrolokaciji nema površinskih tokova. Vode od padavina se infiltriraju u podzemlje i imaju generalni pravac ka reci. Ekspertskim pregledom terena nisu uočeni morfološki oblici koji bi ukazali na prisustvo savremenih egzogenih procesa. Opšti je zaključak da je teren u prirodnim uslovima i u uslovima sadašnje izgradenosti stabilan.

3.2. Geološka građa terena

Geološku građu sačinjavaju sledeći litološki članovi do dubine od 3.0m:

Kvarterni sediment: aluvijalna terasa alti

Facija povodnja:

Prašinasti peskovi (pp),

Facija korita:

Peskovi (p),

Peskovi muljeviti (pm).

3.3. Hidrogeološke karakteristike terena

Geološko-litološko-morfološke odlike terena kao i antropogeni faktori uslovili su odgovarajuće hidrogeološke karakteristike terena na kome se nalazi predmetna lokacija. Hidrogeološke karakteristike ovog područja su tipične za aluvijalne terase većih reka. U predmetnom terenu formirana je slobodna izdan zbijenog tipa. Izdan je u hidrauličkoj vezi sa rekom Ljuboviđom. Zbijena izdan je pod blagim pritiskom zbog slabo vodopropusnih sedimenata. Na osnovu laboratorijskih rezultata, odnosno granulometrijskih analiza, litološke sredine su kategorisane na osnovu koeficijenta filtracije na hidrogeološke kolektore ili hidrogeološke izolatore, prema sledećim kriterijumima:

-stene jako vodopropusne $K_f > 1 \times 10^{-1}$ m/s

-stene dobre vodopropusnosti $1 \times 10^{-1} < K_f < 1 \times 10^{-6}$ m/s

-stene slabe vodopropusnosti $1 \times 10^{-6} < K_f < 1 \times 10^{-9}$ m/s

-vodonepropusne stene $K_f < 1 \times 10^{-9}$ m/s

Filtracione karakteristike stenskih masa su proračunate po empirijskim formulama (USBR-u, Krugeru).

U narednoj tabeli date su filtracione karakteristike za litološke sredine.

Tabela br.4 Filtracione karakteristike

Litološka sredina	Koeficijenti filtracije prema USBR-u	Filtracione karakteristike litološke sredine
Prašinasti peskovi (pp)	2.3×10^{-5}	stene dobre vodopropusnosti
Peskovi (p)	1.61×10^{-4}	stene dobre vodopropusnosti

Nivo podzemne vode je konstatovan u faciji korita, odnosno na kontaktu litoloških slojeva peska (p) I muljevitih peskova (pm). Nivo vode sezonski osciluje.

U Tabeli br.3 prikazan su nivoi podzemne vode u raskopima mereni u aprilu 2018.godine.

Tabela br.5 Nivoi podzemne vode u bušotinama

Oznaka bušotine	Kota raskopa (mnv)	Dubina do nivoa podzemne vode (m)	Kota nivoa podzemne vode (mnv)
R-1	173.70	2.00	171.70
R-2	173.70	2.00	171.70

3.4. Inženjerskogeološke odlike izdvojenih litogenetskih kompleksa

Litološki sastav terena, prikazan je i interpretiran na geotehničkom preseku do dubine od 5m. Za definisanje parametara fizičko-mehaničkih karakteristika sredina, prezentovani su podaci dobijeni laboratorijskim ispitivanjima uzoraka I kartiranjem raskopa.

KVARTAR Q

Aluvijalna terasa

Facija povodnja

Prašinasti peskovi (pp) (ML). Prema USCS-u spada u grupu prašina niske plastičnosti ML. Prema granulometrijskom sastavu sadrže 62% peskovite, 37% prašinaste i 1% glinovite komponente. Peskovi su braonkasto oker boje, limonitisani, liskunoviti, prašinasti do sitnozrni slabo vezani. Debljina sloja je 1.50m. Vrednosti fizičko-mehaničkih parametara dobijene laboratorijskim opitima su:

$$\gamma = 19.6 \text{ kN/m}^3$$

$$c = 10 \text{ kPa}$$

$$\varphi = 28^\circ$$

$$M_s \text{ 50-100} = 3356 \text{ kPa}$$

$$M_s \text{ 100-200} = 4926 \text{ kPa}$$

$$M_s \text{ 200-400} = 7169 \text{ kPa}$$

Facija korita

Pesak (p) (SP). Sive boje, liskunovit, sitnozrn do srednjezrn, u njima je prisutna stalna izdan, slabo vezani do nevezani. Prema USCS-u spada u grupu peskova slabo granulisanih SP. Prema granulometrijskom sastavu sadrže 53% peskovite, 40% prašinaste i 8% glinovite komponente. Debljina sloja je 0.50m. Vrednosti fizičko-mehaničkih parametara dobijene laboratorijskim opitima i iz statičke penetracije su:

$$\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$$

c=5.1kPa

$\phi = 32^\circ$

Ms₅₀₋₁₀₀=5935kPa

Ms₁₀₀₋₂₀₀=9756kPa

Ms₂₀₀₋₄₀₀=15301kPa

Peskovi muljevti, mulj je plave boje, mekane konsistencije. Presak je vodozasićen, u njemu je prisutna stalna izdan,srednjezrn do krupnozrn.

3.5. Seizmička svojstva terena

Prema podacima preuzetim iz "Atlasa karata seizmičkog hazarda Republike Srbije" predmetna lokacija pripada prostoru za koji je prognoziran stepen seizmičkog intenziteta između 8,5^o MCS (za referentni period 200-500 godina) sa efektivnom maksimalnom vrednosti horizontalnog ubrzanja oscilovanja tla u steni Acc=0,15g. Obzirom na sve okolnosti u konkretnom slučaju zavisno od konstruktivnog tipa objekta i realizovane mase, objekat projektovati na 8,5^o MCS, sa vrednostima koeficijenta seizmičnosti tla Ks=0,075.

4. B. ANALIZA GEOTEHNIČKIH USLOVA IZGRADNJE

4.1. Opšti uslovi i uslovi izgradnje objekata

Na lokalitetu je predviđeno da se izvede plivački bazen koji se sastoji od velikog bazena I dečijeg bazena između kojih je projektovana tehnička prostorija. Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje je izведен na osnovu IDR-Idejnog rešenja koje je izvela građevinska radnja „Macola“, Dublje.

U sastav javnih bazena ulazi:

1. **VELIKI BAZEN** pravougaonog oblika dimenzija $axb=25x12m$ dubne $h=1.40m$.
2. **DEČIJI BAZEN** pravougaonog oblika dimenzija $axb=12x4m$ dubne $h=0.60m$.
3. **TEHNIČKA PROSTORIJA** bazena sa odgovarajućim kompenzacionim rezervoarima je pravougaonog oblika dimenzija $axb=12x5.8m$ dubne $h=3m$. U okviru ove prostorije nalazi se muljni šaht kvadratnog oblika $axa=0.60x0.60m$ koji se ispod kote fundiranja tehničke prostorije ukopava jos $0.60m$.

Sva tri objekta imaju jedinstvenu konstrukciju.

Nivo podzemne vode konsatovan je u raskopima na dubini od $2.00m$ od površine terena, odnosno na koti $171.70mnv$. Zbog sezonskih oscilovanja nivoa reke I količine padavine može se zaključiti da ovo nije stalni nivo podzemne vode I da shodno tome može oscilovati. Kada bi se projektant statičar opredelio za fundirane temeljne konstrukcije od površine terena, tehnička prostorija (kota fundiranja $172.0mnv$) I muljni šaht ($171.40mnv$) bi se fundirala u nivou (tehnička prostorija), odnosno ispod nivoa podzemne vode (muljna šahta). U tom slučaju postoji opasnost od uzgona tla što bi dovelo do deformacija na temeljnoj konstrukciji. Da bi se ova pojava izbegla predlaze se izdizanje temeljne konstrukcije za $1.30m$ od trenutne površine terena, odnosno sa kote $173.70mnv$ na kotu $175.00mnv$.

- Temeljna konstrukcija **VELIKI BAZEN**

Veliki bazen se fundira na koti $173.38mnv$, odnosno na dubini fundiranja $Df=0.32m$ od sadašnje površine terena odnosno $Df=1.62m$ u novoprojektovanom nasipu u sloju (pp) facija povodnja, prašinasti peskovi (ML).

Dimenzija temeljane konstrukcije bazena:

-Tp $axb=25m \times 12m$.

Predlaže se da se ispod projektovane kote fundiranja bazena izvrši zamena materijala u debljini od $40cm$. Odnosno izvesti iskop dublji od kote fundiranja za $40cm$ I nakon toga temeljno podtlo stabilizovati $15Mpa$ mašinama za valjanje. Zbijenost proveriti opitom kružne ploče. Na tako pripremljenu podlogu izvesti nasip od šljunkovito-peskovitog materijala. Nasib zbijati u slojevima od po $20cm$ u debljini od $40cm$. Minimalna zbijenost oba sloja ne sme biti manja od $20Mpa$.

- Temeljna konstrukcija **DEČIJI BAZEN**

Dečiji bazen se fundira na koti $174.20mnv$, odnosno na dubini fundiranja $Df=0.80m$ u novoprojektovanom nasipu.

Dimenzija temeljane konstrukcije bazena:

-Tp $axb=12m \times 4.0m$.

Površinski sloj prirodnog terena ukloniti u debljini od $30cm$, I izvesti stabilizaciju tla do $15MPa$. Zbijenost proveriti opitom kružne ploče. Na tako pripremljenoj podlozi izvesti nasip. Nasip

izvesti od šljunkovito-peskovitog materijala. Nasib zbijati u slojevima od po 20cm u debljini od 40cm. Minimalna zbijenost oba sloja ne sme biti manja od 20Mpa.

Preporuka je da oba bazena budu tokom čitavog veka ekspoatacije napunjeni vodom jer time se povećava opterećenje na temeljno podtlo I eliminiše mogućnost isplivavanja temeljne konstrukcije.

- Temeljna konstrukcija **TEHNIČKA PROSTORIJA**

Tehnička prostorija se fundira na koti 172.00mnv, odnosno na dubini fundiranja Df=1.70m u sloju facija korita, pesak (SP) slabo granulisan.

Dimenzija temeljane konstrukcije:

-Tp axb=12m x 5.80m.

Muljni šaht se fundira na koti 171.40mnv, odnosno na dubini fundiranja Df=2.30m u sloju facija korita, peskovi muljevti.

Dimenzija temeljane konstrukcije:

-Tp axb=0.60m x 0.60m.

Predlaže se da se ispod projektovane kote fundiranja tehničke prostorije I muljne šahte izvrši zamena materijala u debljini od 40cm. Odnosno izvesti iskop dublji od kote fundiranja za 40cm I nakon toga temeljno podtlo stabilizovati 15Mpa mašinama za valjanje. Zbijenost proveriti opitom kružne ploče. Na tako pripremljenu podlogu izvesti nasip od šljunkovito-peskovitog materijala. Nasip zbijati u slojevima od po 20cm u debljini od 40cm. Minimalna zbijenost oba sloja ne sme biti manja od 20Mpa.

Preporuke za projektovanje nasipa: Po granulometrijskom sastavu zbog lakšeg zbijanja, šljunak I pesak treba da budu sitnozrni do srednjozrni. Sitnozrni pesak granulacije 0.06-0.2mm, srednjozrni pesak granulacije 0.2-0.6mm, sitnozrni šljunak granulacije 2.0-6.0mm I srednjozrni šljunak granulacije 6.0-20.0mm. Nasip zbijati u slojevima od po 20cm. Minimalna zbijenost ne sme biti manja od 20MPa. Zbijenost proveriti opitom kružne ploče. Za ovaj sloj preporučene vrednosti fizičko-mehaničkih parametara su:

$$\gamma = 21.0 \text{ kN/m}^3$$

$$c = 0.0 \text{ kPa}$$

$$\varphi = 27^\circ$$

Pri projektovanju nasipa oko zidova bazena koristiti gore navedene preporuke.

Neophodno je da se nasip izvede po predlogu projektanta jer neadekvatno prirpremljena podloga za izvođenje temeljne konstrukcije može izazvati neravnometerna odnosno diferencijalna sleganja temeljnog podtla koja dovode do loma temeljne konstrukcije.

ZAKLJUČAK

Na lokalitetu je predviđena izgradnja plivačkog bazena koji se sastoji od velikog bazena I dečijeg bazena između kojih je projektovana tehnička prostorija. Geotehnička dokumentacija obrađena je na osnovu podataka dobijenih izvođenjem istražnih radova u aprilu mesecu 2018.godine. Izvedene su dva istražna raskopa i laboratoriskih ispitivanja uzoraka tla ukupno 2 uzorka. Istražni prostor se nalazi na levoj obali reke Ljuboviđa, na udaljenosti od oko stotinka metara. Teren na kome se nalazi predmetna lokacija u morfološkom pogledu zahvata deo prve rečne terase reke Ljuboviđa.

U geološkoj gradi ispitivanog teren učestvuju kvartarni aluvjalni sedimenti relene terase predstavljeni facijom povodnja, odnosno prašinastim peskovima do dubine od 1.50m ispod kojih zaležu sedimenti facije korita peskoviti muljeviti peskovi.

Nivo podzemne vode je u hidrauličkoj vezi sa rekom Ljuboviđom I konsatovan je u raskopima na dubini od 2.00m od površine terena. Zbog sezonskih oscilovanja nivoa reke I količine padavine može se zaključiti da ovo nije stalan nivo I da shodno tome može oscilovati. Sa izgradnjom započeti u sušnom periodu uz kontinualan i brz rad na izgardišnjem objekta u svim fazama.

Sa podlogama dobijenim od projektanta, je predvidjeno da se bazen dimenzija $a \times b = 25 \times 12\text{m}$ ukopava 1.40m, dečiji bazen dimenzija $a \times b = 12 \times 4\text{m}$ se ukopava 0.60m, tehnička prostorija bazena sa odgovarajućim kompenzacijonim rezervoarima je dimenzija $a \times b = 12 \times 5.8\text{m}$ sa dubnom fundiranjem 3m. U okviru ove prostorije nalazi se muljni šaht kvadratnog oblika $a \times a = 0.60 \times 0.60\text{m}$ koji se ispod kote fundiranja tehničke prostorije ukopava još 0.60m.

Sva tri objekta imaju jedinstvenu konstrukciju.

Predlažemo da se temeljna konstrukcija prilagodi uslovima terena i poštuju preporuke iz Poglavlja Opšti uslovi I preporuke fundiranja objekata 4.1.

Bograd, 16.05.2018.

Autor geotehničkog elaborata



Srđan Čanović, dipl.ing.geol.




Dragan Đurić dipl.ing.geol

C. GRAFIČKI PRILOZI

SITUACIONI PLAN


R 1:500



HIDROBIRO d.o.o.	
Srbacka br 5, Ljuboviđa	
Geotehnički uslovi izgradnje	
HIDROBIRO d.o.o.	OBJEKAT: Javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviđi
Direktor: D.Đurić dipl.ing.geol.	ELABORAT: Geotehnički uslovi izgradnje
NAZIV PRLOGA: SITUACIJA	
R: 1:500	
DATUM: maj 2018.	
PRILOG BR.: 1	

400

DEČJJI BAZEN



LEGENDA IZ DVVOJENIH LITOGENETSKEH ČLANOVA

Prašinasti peskovi (ML) su braonasto oker boje, limonitizani, liskanoviti, pršinasti do stinorani slabo vezani.

Peskovi (SP) slabo granulisan, sive boje, liskunoviti, sinoyrn do srednjezrn, u njima je prisutna starna izdan, slab vezani do nevezani.

Peskovi muljevi, muš je plave boje, mskane konsistencije. Presak je vodozastcen, srednjezrn do krupnozrn.

LEGENDA STRUKTURNIH OZNAKA

Uvodena granica litoloških članova

LEGENDA HIDROGELOŠKIH OZNAKA

Nivo podzemne vode

HIDROBIRO d.o.o. **ДИРОБИРО**
Srbacka br 5, Ljubovija **РУСОВАЦ** **Будинк** **ПД**

HIDROBIRO d.o.o	OBJEKAT: Javni otvoreni plivački bazen u РУСОВАЦ Ljuboviji
Direktor:	D. Đurić Д. Ђурић 5
Geotehnički uslovi terena	S. Čanović dipl.ing.
PROFIL A-A'	NAZIV PRLOGA:
	PRLOG BR.2
	DATUM:
	maj 2018.





I STRAŽNI RASKOP R-1

I STRAŽNI RASKOP R-1

OBJEKAT:	Javni otvoren plivacki bazen u Ljuboviji	KARTIRAO:	Drađan Đurić dipl.ing. geol.
Datum izvođenja raskopa:	POČETAK: 03.04.2018. ZAVRŠETAK: 03.04.2018.	RAZMERA:	1:100
PRILOG BR.	X14 <u>Додатак Бурнић по</u>	ZAVRŠNA DUBINA:	X14 <u>ЛУБОВИЈА, Србачка 5</u>

Kota raskopa R-1
1:100
173.70 mmv
Dubina raskopa 3.00m.

Napomena:
Temeljno podlio je pod vodom.



Fotografija raskopa R-1

GEOLOŠKA STAROST	PIŠANI PROFILE	LITOLOŠKA OZNAKA SLOJA	ZAVRŠNA DUBINA	REZULTATA	NVO PODZEMNE VODE
ALUVIJALNA TERASSA	1.50-2.00m <i>Facija korita</i> Peskovi (SP) slijevo granulitani, sive boje, liskunoviti, stinljiv do srednjecrni, slabo vezani do nevezani. Deblijna sloja je 0.50m.	pp	1.0	2.00m	
KVARTAR- [Q]	2.00-3.00m <i>Facija korita</i> Peskovi muljevi, mulj je plave boje, mukane konsistencije. Pressak je vodozasićen, u njemu je prisutna stolna iždan, stednjeveno do krušnozrn.	pm	3.0		

1.50-2.00m *Facija korita* Peskovi (SP) slijevo granulitani, sive boje, liskunoviti, stinljiv do srednjecrni, slabo vezani do nevezani. Deblijna sloja je 0.50m.

2.00-3.00m *Facija korita* Peskovi muljevi, mulj je plave boje, mukane konsistencije. Pressak je vodozasićen, u njemu je prisutna stolna iždan, stednjeveno do krušnozrn.

ISTRŽNI RASKOP R-2

OBJEKAT:	Javni otvoreni plivački bazen u Ljuboviji	KARTIRAO:	Dragan Đurić, dipl.inž.geol.
Datum izvođenja raskopa:	POČETAK: 03.04.2018. ZAVRŠETAK: 03.04.2018.	ХИДРОБИРО Драган Ђурић	RAZMERA 1:100

ЛЈУБОВИЈА

ПРИЛОГ СВР.

4


RAZVIJENI PROFIL RASKOPA

1:100

Kota raskopa R-2

173.70 mnv

Dubina raskopa 3.00m.



Napomena:
Temeljno podtlo je pod vodom.

GEOLOŠKA STAROST	P I S A N I P R O F I L	LITOLOŠKA OZNAKA SLOJA	RAZMERA	ZAVRSNA DUBINA	UZORCI	NIVO PODZEMNE VODE
KVARTAR- [Q ₂] ALUVIJALNA TERASA	0.00-1.50m <i>Facija povodnja.</i> Prašinasti peskovi (ML) su braonkasto oker boje, limonitisani, liskunoviti, prašinasti do sitnozrni slabo vezani. Debljina sloja je 1.50m.	pp		1.0		
	1.50-2.00m <i>Facija korita.</i> Peskovi (SP) slabo granulisan, sive boje, liskunoviti, sitnozrni do srednjezrni, slabo vezani do nevezani. Debljina sloja je 0.50m.	p		2.0		2.00m
	2.00-3.00m <i>Facija korita.</i> Peskovi muljevti, mulj je plave boje, mekane konsistencije. Presak je vodozasićen, u njemu je prisutna stalna izdan, srednjezrni do krupnozrni.	pm		3.0		

D. LABORATORIJSKA ANALIZA

Poreklo: Otvoreni bazeni
Lokacija: Ljubovija

Narudžilac: Geopro
Adresa: Milosa Jankovića 7, Beograd



ID 11032
18.04.2018.



Redni broj	Laboratorijski broj	Uzorak	Dubina od	Dubina do	Priručna Vlažnost	Granica plastičnosti	Indeks plastičnosti	Indeks konzistencije	Grupni Simbol	GRANULOMETRUSKI SASTAV	ŠLJUNAK	PESAK	KRUPAN 0.60 - 2.00 mm srednji 6.00 - 20.00 mm stian 2.00 - 6.00 mm krupan 20.00 - 60.00 mm srednji 0.60 - 2.00 mm stian 0.06 - 0.2 mm PRASINA 0.002 - 0.06 mm GLINA : 0.002 mm.	DRUBINA 60.00 mm	Sadržaj CaCO ₃	Sadržaj sagorijivih materijala	Edomelarska stisljivost (Ms)	Ugao	Kohezija	Vlažna	Suva	Poroznost	Koefficijent poroznosti	Stepen Zaslučenja	Zapreminska tež.	Prirodni Uslov				
W%	Wt%	Wp%	Wd%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%										
1	11-0388	R-2	0.00	1.30	25.9	30.1	23.3	6.9	0.6	ML	8	40	48	5	0	0	0	26.41	13.69	3.61	3356	4926	7169	28	10.0	19.6	15.6	41.1	0.698	99.7
2	11-0390	R-2	1.30	2.00	26.6					SP	1	37	50	12	0	0	0	26.44	14.64	2.92	5935	9756	15301	32	5.1	19.5	15.4	41.8	0.718	99.8



Redni broj	Laboratorijski broj	Uzorak	Dubina od	Dubina do	Priručna Vlažnost	Granica plastičnosti	Indeks plastičnosti	Indeks konzistencije	Grupni Simbol	GLINA : 0.002 mm. PRASINA 0.002 - 0.06 mm stian 0.06 - 0.2 mm krupan 0.60 - 2.00 mm srednji 6.00 - 20.00 mm stian 2.00 - 6.00 mm krupan 20.00 - 60.00 mm srednji 0.60 - 2.00 mm stian 0.06 - 0.2 mm PRASINA 0.002 - 0.06 mm GLINA : 0.002 mm.	GRANULOMETRUSKI SASTAV	ŠLJUNAK	PESAK	KRUPAN 0.60 - 2.00 mm srednji 6.00 - 20.00 mm stian 2.00 - 6.00 mm krupan 20.00 - 60.00 mm srednji 0.60 - 2.00 mm stian 0.06 - 0.2 mm PRASINA 0.002 - 0.06 mm GLINA : 0.002 mm.	DRUBINA 60.00 mm	Sadržaj CaCO ₃	Sadržaj sagorijivih materijala	Edomelarska stisljivost (Ms)	Ugao	Kohezija	Vlažna	Suva	Poroznost	Koefficijent poroznosti	Stepen Zaslučenja	Zapreminska tež.	Prirodni Uslov			
W%	Wt%	Wp%	Wd%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%											
1	11-0388	R-2	0.00	1.30	25.9	30.1	23.3	6.9	0.6	ML	8	40	48	5	0	0	0	26.41	13.69	3.61	3356	4926	7169	28	10.0	19.6	15.6	41.1	0.698	99.7
2	11-0390	R-2	1.30	2.00	26.6					SP	1	37	50	12	0	0	0	26.44	14.64	2.92	5935	9756	15301	32	5.1	19.5	15.4	41.8	0.718	99.8



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379



Izveštaj o ispituju broj: 11032-11-0389-18
datum izveštaja: 18.04.2018.

vrsta:Laboratorijska geomehanicka ispitivanja tla

uzorak/vaš broj: R-2 (0.50 - 1.30)
lab.br./naš broj: 11-0389



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a

Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379

del.br: 11032

datum: 11.04.2018.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ:

11032-11-0389-18



Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Poreklo:	Otvoreni bazeni		
Lokacija:	Ljubovija		
Naručilac:	Geopro	Ugovor	11004/18 prijem 11.04.2018.
Adresa	Milosa Jankovica 7, Beograd		
Telefon			

Podaci o uzorku :

Rb.	Bušotina	Dubina od	Dubina do	Vrsta materijala - uzorka	Oznaka uzorka	lab. br.
1	R-2	0.50	1.30	Neporemećen uzorak tla	R-2 (0.50 - 1.30)	11-0389

Napomena: Uzorkovanje izvršio podnosioc zahteva

Opis i svrha ispitanja:

Ispitanje fizičko mehaničkih karakteristika uzorka tla

Ispitanja izvršili:

Jovana Karas
Jovana Karas, geol.teh.



Rukovodilac laboratorije:

Kopac Živka
Beba Karas dipl.ing.geol.

Nemanja Karas, laborant

Planirani rok za izvršenje : 18.04.2018.

Izveštaj o ispitivanju broj: 11032-11-0389-18

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: Otvoreni bazeni


Lokacija: Ljubovija

GEOm

uzorak: R-2 (0.50 - 1.30) 11-0389

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009




Prečnik zrna D

	FRAKCIJA GLINE %	FRAKCIJA PRAŠINE	FRAKCIJA PESKA %	FRAKCIJA ŠLJUNKA %	DRO
	Sitna	Srednja	Krupna	Sitna	Srednja
	8	40	48 5 0	0 0 0	

KOEF. UNIFORMNOSTI	Cu= 21.8	KOEF. FILTRACIJE USBR	Kf= 2.35E-05 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI	Cz= 2.6	KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN	Kf= 1.87E-05 (cm/s)


DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

(USCS) SRPS U.B1.020:1980-povučen



DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

(AASHTO)



VLAŽNOST	25.9	KLASIFIKACIJA USCS :	ML - Anorganska prašina niske plastičnosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic	0.6	KLASIFIKACIJA AASHTO	A-4
KONZISTENCIJA	Plastično stanje	ATERBERGOVE GRANICE wL, wP, Ip	30.13 23.28 6.86

Datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.
Nemanja Karas, laborant

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.

DIJAGRAM STIŠLJIVOSTI


SRPS U.B1.032:1969- povučen

GEOm

Poreklo: Otvoreni bazeni

Lokacija: Ljubovija

uzorak: R-2 (0.50 - 1.30) 11-0389



PODACI O UZORKU

Spec.tež. γ_s	26.4 kN/m ³
Preč.probe R	10 cm
Vis. probe h	4 cm
zapr.tež. γ =	19.57 kN/m ³
zapr.tež. $\cdot\gamma_d$ =	15.55 kN/m ³
pr.vlaž. w% =	25.86 po opitu

TOK ISPITIVANJA

σ	γ_d	n	e
0	15.55	41.12	0.698
50	15.87	39.92	0.664
100	16.11	38.99	0.639
200	16.46	37.68	0.605
400	16.96	35.78	0.557

REZULTATI ISPITIVANJA

Ms	50-100	3356	kN/m ²
Ms	100-200	4926	kN/m ²
Ms	200-400	7169	kN/m ²

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje	Uzorak pod vodom
Konsolidacija	24 h
Opit trajao	96 h

Datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.

Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

OPIT DIREKTNOG SMICANJA


SRPS U.B1.028:1996 - povučen

Poreklo: Otvoreni bazeni


Lokacija: Ljubovija

Uzorak: R-2 (0.50 - 1.30) 11-0389

DIJAGRAM ČVRSTOĆE SMICANJA



DIJAGRAM NAPONA SMICANJA



IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980- povučen

ML

Vlažnost SRPS U.B1.012:1980- povučen

pre opita: w= 25.86 %

posle opita: w= %

Zapreminska tež. SRPS.U.B1.013:1992- povučen

Vlagna pre opita γ_f = 19.57 kN/m³Suva γ_d = 15.55 kN/m³

KLASIFIKACIJA SRPS U.B1.020:1980 - povučen

 $w_L = 30.13\%$ $w_p = 23.28\%$ $I_p = 6.86$ $I_c = 0.62$

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje Uzorak pod vodom

Konsolidacija 12 h

brz.smic. V_d = 0.1 mm / min.

Napomena:

REZULTATI ISPITIVANJA

napon σ (kN/m ²)	napon τ (kN/m ²)
50	40.1
100	59.3
200	119.6

PARAMETRI ČVRSTOĆE

 $\varphi' = 28^\circ$
 $c = 10.0 \text{ kN/m}^2$

datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.



Izveštaj o ispitivanju broj: 11032-11-0389-18

uzorak: R-2 (0.50 - 1.30)

lab.br: 11-0389

del.br: 11032

Poreklo: Otvoreni bazeni

Lokacija: Ljubovija



Naručilac: Geopro

Adresa Milosa Jankovica 7, Beograd

Telefon

Ugovor 11004/18 prijem: 11.04.2018.

Datum izvršenja izveštaja: 18.04.2018.

Rezultati ispitivanja fizičko - mehaničkih karakteristika tla

Prirodna vlažnost (SRPS U.B1.012:1980-povučen)	w=	25.86	%
Granica tečenja (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	W _L =	30.13	%
Granica plastičnosti (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	W _p =	23.28	%
Indeks plastičnosti (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	I _p =	6.86	%
Indeks tečenja (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	I _L =	0.38	
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	I _c =	0.6	
Zapr.težina vlažna (SRPS U.B1.013:1992- povučen)	γ =	19.6	kN/m ³
Zapr.težina suva (SRPS U.B1.013:1992- povučen)	γ _d =	15.6	kN/m ³
Zapr.težina bez pora (SRPS U.B1.014:1988- povučen)	γ _s =	26.4	kN/m ³
Stepen zasićenja	S _r =	100	%

Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu ISO 11277 : 2009

		PESAK			ŠLJUNAK				
GLINA ; 0,002 mm.	PRAŠINA 0,002 - 0,06 mm	sitan 0,06 - 0,2 mm	srednji 0,2 - 0,60 mm	kрупан 0,60 - 2,00 mm	sitan 2,00 - 6,00 mm	srednji 6,00 - 20,00 mm	kрупан 20,00 - 60,00 mm	DROBINA 60,00 mm	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	
8	40	48	5	0	0	0	0	0	

Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 2.35E-05 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s) = 1.87E-05

Sadržaj sagorljivih i organskih materija (SRPS U.B1.024:1968)-žarenje	O= 3.61	%
Sadržaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968)	CaCO3= 13.69	%
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996-povučen) ugao unutrašnjeg trenja	φ' = 28	°
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996-povučen) kohezija	c = 10.0	kN/m ²

Edometarska stišljivost (SRPS U.B1.032:1969-povučen)	modul stišljivosti Ms	modul rasterećenja Mr
Ms 50-100	3356	kN/m ²
Ms 100-200	4926	kN/m ²
Ms 200-400	7169	kN/m ²
		Mr 100-50 14899 kN/m ²
		Mr 200-100 38551 kN/m ²
		Mr 400-200 203252 kN/m ²

Napomena: Dobijeni rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izvestaj radio
Kopac Željko
rukovodilac laboratorijskeIzvestaj odobrio
Kosy Bajram
direktor Geom d.o.o.



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379



Izveštaj o ispitivanju broj: 11032-11-0390-18
datum izveštaja: 18.04.2018.

vrsta:Laboratorijska geomehanicka ispitivanja tla

uzorak/vaš broj: R-2 (1.30 - 2.00)
lab.br./naš broj: 11-0390



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379

del.br: 11032

datum: 11.04.2018.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ:

11032-11-0390-18



Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Poreklo:	Otvoreni bazeni			
Lokacija:	Ljubovija			
Naručilac:	Geopro	Ugovor	11004/18	prijem 11.04.2018.
Adresa	Milosa Jankovica 7, Beograd			
Telefon				

Podaci o uzorku :

Rb.	Bušotina	Dubina od	do	Vrsta materijala - uzorka	Oznaka uzorka	lab. br.
1	R-2	1.30	2.00	Neporemećen uzorak tla	R-2 (1.30 - 2.00)	11-0390

Napomena: Uzorkovanje izvršio podnositel zahteva

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika uzorka tla

Ispitivanja izvršili:

Jovana Karas
Jovana Karas, geol.teh.

Rukovodilac laboratorije

Kaja Žedaj
Beba Karas dipl.ing.geol.

Nemanja Karas, laborant

Planirani rok za izvršenje :

18.04.2018.



Izveštaj o ispitivanju broj: 11032-11-0390-18

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: Otvoreni bazeni


Lokacija: Ljubovija

GEOM

uzorak: R-2 (1.30 - 2.00) 11-0390

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009




Prečnik zrna D

	FRAKCIJA GLINE %	FRAKCIJA PRAŠINE			FRAKCIJA PESKA %			FRAKCIJA ŠLJUNKA %			DRO
		Sitna	Srednja	Krupna	Sitna	Srednja	Krupna	Sitna	Srednja	Krupna	
	1	37	50	12	0	0	0	0	0	0	

KOEF. UNIFORMNOSTI	$C_u = 4.4$	KOEF. FILTRACIJE USBR	$K_f = 1.61 \cdot 10^{-4}$ (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI	$C_z = 1.2$	KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN	$K_f = 5.07 \cdot 10^{-4}$ (cm/s)


DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

(USCS) SRPS U.B1.020:1980-povučen



DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

(AASHTO)



VLAŽNOST

26.6 KLASIFIKACIJA USCS :

KONZISTENCIJA INDEKS I_c

KLASIFIKACIJA AASHTO

KONZISTENCIJA

ATERBERGOVE GRANICE w_L, w_p, I_p

Datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.
Nemanja Karas, laborant

Kontrolisao:


Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.

Poreklo: Otvoreni bazeni

Lokacija: Ljubovija

uzorak: R-2 (1.30 - 2.00) 11-0390

**PODACI O UZORKU**

Spec.tež. γ_s	26.4 kN/m ³
Preč.probe R	10 cm
Vis. probe h	4 cm
zapr.tež. γ_f	19.48 kN/m ³
zapr.tež. γ_d	15.39 kN/m ³
pr.vlaž. w% =	26.55 po opitu

TOK ISPITIVANJA

σ	γ_d	n	e
0	15.39	41.78	0.718
50	15.74	40.46	0.680
100	15.88	39.95	0.665
200	16.05	39.30	0.648
400	16.27	38.47	0.625

REZULTATI ISPITIVANJA

Ms	50-100	5935	kN/m ²
Ms	100-200	9756	kN/m ²
Ms	200-400	15301	kN/m ²

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje	Uzorak pod vodom
Konsolidacija	24 h
Opit trajao	96 h

Datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.


Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

OPIT DIREKTNOG SMICANJA


Poreklo: Otvoreni bazeni
 Lokacija: Ljubovija

Uzorak: R-2 (1.30 - 2.00) 11-0390

DIJAGRAM ČVRSTOĆE SMICANJA



DIJAGRAM NAPONA SMICANJA



IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980- povučen

Vlažnost SRPS U.B1.012:1980- povučen

pre opita: $w = 26.55 \%$ posle opita: $w = \%$

Zapreminska tež. SRPS.U.B1.013:1992- povučen

Vlagana pre opita $\gamma = 19.48 \text{ kN/m}^3$ Suva $\gamma_d = 15.39 \text{ kN/m}^3$

KLASIFIKACIJA SRPS U.B1.020:1980 - povučen

$w_L =$	$w_p =$
$I_p =$	$I_c =$

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje Uzorak pod vodomKonsolidacija 12 hbrz.smic. $V_d = 0.1 \text{ mm / min.}$

Napomena:

REZULTATI ISPITIVANJA

napon σ (kN/m^2)	napon τ (kN/m^2)
50	38.8
100	62.5
200	130.1

PARAMETRI ČVRSTOĆE

$\phi' = 32^\circ$	$c = 5.1 \text{ kN/m}^2$
--------------------	--------------------------

datum: 18.04.2018.

Ispitao: Jovana Karas, geol.teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.



Izveštaj o ispitivanju broj: 11032-11-0390-18

uzorak: R-2 (1.30 - 2.00)

lab.br: 11-0390

del.br: 11032

Poreklo: Otvoreni bazeni

Lokacija: Ljubovija



01-337

AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

Naručilac: Geopro

Ugovor 11004/18

prijem: 11.04.2018.

Adresa Milosa Jankovica 7, Beograd

Datum izvršenja izveštaja:

18.04.2018.

Telefon

Rezultati ispitivanja fizičko - mehaničkih karakteristika tla

Prirodna vlažnost (SRPS U.B1.012:1980-povučen)	w=	26.55	%
Granica tečenja (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	w _L =		%
Granica plastičnosti (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	w _p =		%
Indeks plastičnosti (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	i _p =		%
Indeks tečenja (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	i _L =		
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980- povučen)	i _c =		
Zapr.težina vlažna (SRPS U.B1.013:1992- povučen)	γ=	19.5	kN/m ³
Zapr.težina suva (SRPS U.B1.013:1992- povučen)	γ _d =	15.4	kN/m ³
Zapr.težina bez pora (SRPS U.B1.014:1988- povučen)	γ _s =	26.4	kN/m ³
Stepen zasićenja	S _r =	100	%

Određivanje granulometrijskog sastava prema standardu ISO 11277 : 2009

PESAK					ŠLJUNAK			
GLINA : 0,002 mm.	PRAŠINA 0,002 - 0,06 mm	sitan 0,06 - 0,2 mm	srednji 0,2 - 0,60 mm	knjupan 0,60 - 2,00 mm	sitan 2,00 - 6,00 mm	srednji 6,00 - 20,00 mm	knjupan 20,00 - 60,00 mm	DROBINA 60,00 mm
%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	37	50	12	0	0	0	0	0

Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 1.61E-04 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 5.07E-04

Sadržaj sagorljivih i organskih materija (SRPS U.B1.024:1968)-žarenje	O= 2.92	%
Sadržaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968)	CaCO ₃ = 14.64	%
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996-povučen) ugao unutrašnjeg trenja	φ' = 32	°
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996-povučen) kohezija	c = 5.1	kN/m ²

Edometarska stišljivost (SRPS U.B1.032:1969-povučen)

modul stišljivosti Ms

Ms 50-100	5935	kN/m ²	Mr 100-50	36711	kN/m ²
Ms 100-200	9756	kN/m ²	Mr 200-100	50302	kN/m ²
Ms 200-400	15301	kN/m ²	Mr 400-200	179211	kN/m ²

Napomena: Dobijeni rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izvestajnradio
Kopac Željko
rukovodilac laboratorijeIzvestaj odobrio
Jozef Božić
direktor Geom d.o.o.